

Umgestaltung / Umgehung von Wanderungsnischen (Wehre, Turbinen, Abstürze)

Entfernen von Überbauungen

Einbeziehen des Gewässers in die bebaut Umgebung / Gestaltungsbedarf


Maßnahmenbereiche


Grunderwerb: erforderlich / nicht erforderlich

kurzfristig realisierbare Maßnahme

mittelfristig realisierbare Maßnahme

langfristig realisierbare Maßnahme /
weitergehende Empfehlung





Säge

28 27

27 26

29 28

Kanalstraße

Elzstraße

Wintersstraße

Kannenhack

124/1
78/12-15
23/1
12

4216

3799

BA/E




ZEICHENERKLÄRUNG

BESTAND

NUTZUNGEN / STRUKTUREN





LANDSCHAFTSELEMENTE MIT ÜBERDURCHSCHNITTLICHER BEDEUTUNG FÜR NATURHAUSHALT UND LANDSCHAFTSBILD (vgl. Text)



KARTIERTE GEWÄSSER



Morphologischer Zustand (nach Werth)



KONFLIKTE/ BEEINTRÄCHTIGUNGEN DES GEWÄSSERS UND SEINER RANDBEREICHE







3 wenig beeinträchtigt

6 naturfern
7 naturfremd



6
7

KONFLIKTE/ BEEINTRÄCHTIGUNGEN DES GEWÄSSERS UND SEINER RANDBEREICHE

-  Verdolung
-  Gebäude am Gewässerrand
-  Naturferner Uferverbau einseitig
-  " " " beidseitig
-  Sohlbefestigung
-  Barriere im Gewässerlauf
-  Ablagerungen am Gewässerrand

-  Standortfremder Uferbewuchs
-  Fehlender Gehölzbestand
-  Dominanz von Neophytenbeständen
-  Fehlender oder unzureichender Gewässerrandstreifen
-  Konflikt mit angrenzenden Nutzungen

SONSTIGES

-  Brücke
-  Wehr
-  Gebäude
-  Zaun
-  Gemeindegrenze

- 3 | 2** Abschnittsbezeichnung
- 1 | 1** Lage der Schnitte

